

## HT110 温湿度记录仪

- ◆ 48000 组超大容量
- ◆ 低功耗设计
- ◆ 符合 GSP 标准
- ◆ 数据高速读取
- ◆ 采用瑞士 SENSIRION 盛思锐传感器
- ◆ 多功能按键，简易操作使用方便
- ◆ 无需安装软件，可自动生成报表，支持屏幕锁
- ◆ 广泛适用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温度数据，广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节，如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。



原材料种植/养殖



原材料加工



冷藏运输



药品研发



药品仓储




药品生产

**技术参数:**

- ◆ 温度范围: -20-70°C
- ◆ 温度精度: 0.3°C
- ◆ 湿度范围: 10-90%RH
- ◆ 湿度精度: 3%RH
- ◆ 电池: 3.7V 锂电池, 可通过 USB 口充电
- ◆ 电池续航时间: 典型值 6 个月
- ◆ 可选带外置探头的温湿度记录仪: 型号 HT110-R, 带 2 米长线



外置探头型号: HT110-R (如图)

**LCD显示说明**


① 屏幕锁

⑥ 温湿度显示位

② 告警

⑦ 开始记录标识符

③ 记录条数

⑧ 停止记录标识符

④ 温度单位

⑨ 数据正常标识符

⑤ 电池电量

⑩ 蓝牙标识符

⑪ 最低数据记录显示界面

⑪ 数据告警标识符

⑫ 最高数据记录显示界面

⑫ 湿度单位


⑬ 外电标识符

**LCD菜单界面**


① 温度显示界面



② 湿度显示界面



③ 日期显示界面



④ 时间显示界面



⑤ 设备SN号后5位




⑥ 记录点数显示界面


 ⑦ 软件版本号  
显示界面

 ⑧ 温度上限  
显示界面



⑨ 温度下限显示界面



⑩ 湿度下限显示界面



⑪ 湿度下限显示界面



⑫ 已记录数据中的温度最大值




⑬ 已记录数据中的温度最小值



⑭ 已记录数据中的湿度最大值



⑮ 已记录数据中的湿度最小值



⑯ 屏幕锁定

### 出厂默认参数

温度单位: °C 导出文件类型: PDF

时 区: 同步电脑时间 报告语言: 中文

启动方式: 按键开启 启动延时: 0分钟

停止方式: 按键停止 温度修正值: ±0.0°C

温度上限: 70.0°C 温度下限: -20.0°C

正常记录间隔: 5分钟 超限记录间隔: 1分钟

循环记录: 开启 重复启动记录: 开启

长按按键清空数据: 开启 报警设定: 无报警

LCD常显: 开启

### 不止于颜值 功能更贴心

NOT SURFACE LEVEL FUNCTION MORE INTIMATE



高精度传感器



超限多重报警



数据曲线分析



无需安装上位机



可选外置探头



可选配磁吸支架